



# NOTA INFORMATIVA

## SIN SUMINISTRO DE AGUA DE POZO PARA REGAR EN MIRAVAL HASTA ARREGLAR LA AVERÍA

Tras romperse el cable que comunica los depósitos con la bomba de extracción, enterrada a 200 metros, es necesario:

- **Cavar una zanja y sustituir el cable roto localizado a 1 kilómetro del depósito.**
- **Se desconoce cuántos días se tardará en solucionar la avería.**
- **Mientras tanto, no habrá suministro de agua de pozo para regar.**
- **Se intentará restablecer el servicio, lo antes posible.**

Disculpen las molestias.

Valdeolmos-Alalpardo 21 de noviembre de 2023